

Analyse des risques professionnels - DUER

Raison sociale : AZUR ADHESIFS Adresse : 1 rue Henri Sombardier 38800 Le Pont de Claix	Tel : +33 (0)4 76 25 14 88 Fax : +33 (0)4 76 25 14 43 Statut : SAS - Capital 50 000 € Effectif : 35 personnes	Date : 25/02/2025 Code APE : 1729Z Code SIRET : 43398061200025 @ : www.groupeavek.com	Responsables Direction: Mr Axel Lamotte +33 (0)4 76 25 87 30 a.lamotte@groupeavek.com	Management QSE : Mr Gwendal Le Roux +33 (0)4 76 25 87 61 g.leroux@groupeavek.com
Description de l'activité : Imprimerie d'Etiquettes Adhésives et Marquages Industriels				

Type	Description	Forces (S)	Faiblesses (W)	Opportunités (O)	Menaces (T)	EPI & Sécurité
Risque humain	Risque d'accident sur la route lors des déplacements professionnels	Bonne gestion des rendez-vous; Sensibilisation sur la conduite à adopter; Permis validés; Véhicules en bon état et révisés; Gilet jaune/triangle/éthylotest	Longs temps de trajets;	non applicable	Besoin du marché par rapport au contact commercial direct	Ceinture de sécurité
Risque humain	Risque d'écrasement, coincement dans les mandrins, rouleaux d'impression, outil de découpe, bobines...	Formation aux risques pro et EPI; Machines cartérisées; Boutons d'arrêt d'urgence	Capots de protection levés pour faciliter la manipulation	Machines protégées	arrêt de travail	- rappel en réunion semestrielle de l'importance de la sécurité. - tour d'usine
Risque humain	Risque lié à l'utilisation d'objets coupants : lame de racle, cutter, couteaux	Formation aux risques pro et EPI (gants anti-coupure)	Cutter non rétractables	EPI obligatoires	arrêt de travail	Cutter retractable
Risque humain	Risque de chute de plein pied	Chariots vérifiés tous les 6 mois; rachat nouveau chariot	Manque de place	non applicable	arrêt de travail	Chaussures adaptées
Risque humain	Risque de chute de bobines	Mise en place de grillages côté opérateurs HP	Manque de place, stockage en hauteur élevée	Rangement optimisé	arrêt de travail	Grillage Chaussures adaptées
Risque humain	Risque de brûlure lors de l'utilisation de machines de dorures et sécheur UV	Gants; Extracteur d'air	Etabli en inox : conducteur de chaleur	EPI obligatoires	arrêt de travail	Gants adaptés
Risque humain	Risque d'irritation due à l'utilisation de produits chimiques, solvants et encres	non applicable, peu de produit CMR	Masques et lunettes peu utilisés; Utilisation quotidienne	EPI obligatoires Changement produit	arrêt de travail	Gants adaptés Masques Blouse
Risque humain	Risque de fatigue corporelle causée par le travail debout et les manipulations	Chaussures adaptées; Pas d'actions répétitives	non applicable	EPI obligatoires tapis de confort	arrêt de travail	tapis anti fatigue

Risque humain	Risque d'incident lié à l'utilisation du chariot élévateur : collision, basculement de charge...	Vérification régulière par un organisme habilité	Manque de place	Formation obligatoire pour la conduite des chariots élévateur	arrêt de travail	-
Risque humain	Risque de fatigue physique et/ou blessure lié au levage	Machines de levage; Transpalette	non applicable	non applicable	arrêt de travail	Engin de levage chariot double étage
Risque humain	Risques liés au travail sur écran : astreinte musculosquelettique, fatigue oculaire	2 pauses / jour; Ecrans d'ordinateurs mats; Taille d'écrans adaptée; Ecran orientable; Mobilier adapté; Chaises réglables	non applicable	non applicable	arrêt de travail	Ecrans et fournitures de bureau adaptés
Risque humain	Risque de blessure consécutif à un incendie ou une explosion	Maintenance périodique par des organismes habilités sur extincteurs; Procédures "Réponses aux situations d'urgence"; Alarmes distincte Certificats Q4&Q18 à jour; Sol atelier imperméable; Plan d'évacuation communiqué; Plan de sécurité incendie communiqué; Simulations réalisées périodiquement;	Maintenance sur les détecteur de fumée; palettes/poubelles	non applicable	arrêt production	-
Risque humain	Risque de blessures provoquées par l'électricité	Pas de manipulation sous tension; Boutons d'arrêt d'urgence	non applicable	non applicable	arrêt de travail	-
Risque humain	Risque lié au bruit : gêne ou perte d'audition de la part des collaborateurs	Bouchons d'oreilles moulés, casques anti-bruit; nouvelle disposition avec plafond anti bruit (nouveau bâtiment T4) Mesure périodique : inférieur au seuil limite de danger	Machines et environnement atelier relativement bruyants	non applicable	arrêt de travail	Casques Bouchons d'oreilles
Risque humain	Risque lié à la consommation d'alcool et/ou drogue	Interdiction au sein de l'entreprise	non applicable	non applicable	risques juridiques	-
Risque humain	Risque d'inhalation toxique en interne	Extracteurs d'air dans l'atelier	Rejet découpeuse laser	non applicable	non applicable	Masques
Risque humain	Contamination à l'extérieur de l'entreprise	Procédure gestion contamination externe, PDCA	Non connaissance des pandémies virales	non applicable	COVID-19	-

Visa Direction :

Axel LAMOTTE



Cachet de l'entreprise :

AZUR ADHESIFS
Rue Irène Joliot-Curie
38320 EYBENS
Tél. 04 76 25 14 88
Fax 04 76 25 14 43
433980612 RM 381